# クレイモデル製作手順

## 1 タイヤにテープを張る



(汚れ防止)

#### 4 粘土を盛る



(ゆっくりていねいに)

## 7 スクレイパーで削る



(形を創造しながら)

## 2 タイヤにカバーをする



(タイヤハウス形状確保)

#### 5 粘土を盛る



(裏側もしっかり盛る)

## 8 ナイフで線を入れる



(バランスを見ながら)

## 3 カバーにテープを張る



(粘土がはがれ易くする為)

#### 6 粘土を盛る



(完成形を創造しながら)

### 9 鋼板で形を整える



(完成形を創造しながら)