


「基準不適合地点図」



CEタンク・ガスボンベ庫

オイルタンク



旧看護師宿舎

保育所棟

B3地点(表土5cm)
鉛及びその化合物
230mg/kg > 150mg/kg

仮設救急棟