


⑦二級河川 金目川 南金目 金目通学橋下流付近

河床掘削

【工事前】



【完了後】



※写真内の矢印は河川の流下方向を示しています。

⑧二級河川 金目川 入野 水神橋上流付近 河床掘削

【工事前】




【完了後】



※写真内の矢印は河川の流下方向を示しています。

⑨二級河川 金目川 長持 長持バス停付近 護岸工

【工事前】




【完了後】



※写真内の矢印は河川の流下方向を示しています。

⑩二級河川 渋田川 東豊田 土井口橋付近 河床掘削

【工事前】



【完了後】



※写真内の矢印は河川の流下方向を示しています。