

番号(全体)	学校名	通し番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	決定した対策内容	対策主体	①進捗状況	②今後の目途(対策済でない場合)	③備考(今後の目途が未定の場合は、現在の状況を入力してください。)
【港小学校】									
1	港小	①	高浜台19-8付近	車・自転車の交通量が多いが、路側線がない。	停止線、止まれ文字の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	令和5年度中完了予定	令和6年2月9日予定。
2	港小	②	夕陽ヶ丘24・29・32・38	止まれの文字が薄い	止まれ文字の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み。
3	港小	③	夕陽ヶ丘22-3(港こども園前交差点)	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	速度規制の標識の補修 標識間隔の見直し	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み。
【富士見小学校】									
4	富士見小	①	平塚市諏訪町27-13(大久保公園付近の交差点)	入り組んでいて交通が難しいのに加え、横断歩道がないため、渡りにくい。	横断歩道と停止線の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	令和5年度中完了予定	令和6年3月27日予定。
5	富士見小	②	平塚市中里17-23(富士見小西門から春日野中までの道)	現時点では、下校時に児童の安全確保の観点から左側通行となっているが、道路交通法では「歩道と車道の区別がない道路」は右側通行のきまりがあるため、交通法に違反した状態になっている。	路側線の設置	道路管理課	未着手	令和6年度以降完了予定	
【大野小学校】									
6	大野小	①	東真土1-1-41	横断歩道、足跡ペイントが薄くなっている。角が癖のため、車が見つからない。	横断歩道の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み。
7	大野小	②	四之宮5-15、16(交差点から国道129号線へ向かう道路)	路側線がほぼ消えている。	路側線の補修	道路管理課	対策済		
8	大野小	③	四之宮2-23	事故が多い。歩道無し。	止まれ文字の補修(舗装の補修後)	道路管理課	対策済		
9	大野小	④	四之宮2-25	交通量が多い。	止まれ文字の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	令和5年度中完了予定	令和6年3月27日予定。
【城島小学校】									
10	城島小	①	県道下粕谷線 小鍋島605付近	歩道が狭く多く通る自動車がぶつかりそうで怖い。	歩道ヘリネーターの設置 路面表示の補修	平塚土木事務所	対策済		反射紙敷設、区画線の補修を実施。
【岡崎小学校】									
11	岡崎小	①	岡崎5800	信号前の道路が狭く危険。	30標識の補修 路側線の補修	平塚警察署 道路管理課	対策予定未着手	未定	令和6年3月27日予定。 水道工事の舗装復旧予定がある為、それが完了し次第、再度現調し市で施工が必要な延長を決定する。
【金田小学校】									
12	金田小	①	長持281-3、長持262	側溝のふたの破損している箇所が多く、穴が開いている箇所もある状況。	側溝の補修	道路管理課	対策済		
13	金田小	②	入野184(入野さくら公園)	ミラー、横断歩道があるが、見えにくい、気づきにくい。	カーブミラーの調整	道路管理課	対策済		
14	金田小	③	長持182(新霞橋南側横断歩道)	横断歩道で待つ子どもが、曲がり角の死角に入っており危険。	横断歩道の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み
15	金田小	④	寺田縄240	スピードを出している車、一時不停止の車もある。	横断歩道と停止線の補修	平塚警察署	対策済		
【土屋小学校】									
16	土屋小	①	土屋2319番地から2423番地付近	児童が右側通行で下校すると、車と接触しそうになることがあり、危険である。カーブで見通しが悪いところもある。	文マークの敷設	道路管理課	対策予定(実施に向け検討中)	未定	設置箇所についてヒアリングが必要。
17	土屋小	②	土屋1856番地から(土屋公民館をこえて)	見通しがあまりよくない道路だが、途中から歩道がなくなる。トラックが駐車していたり、急に出てくることもある。	グリーンベルトの補修	道路管理課	対策予定(実施に向け検討中)	令和6年度以降完了予定	
18	土屋小	③	土屋3111(バス停「琵琶湖入口」)	横断歩道の色が薄くなっている。	横断歩道の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み
【吉沢小学校】									
19	吉沢小	①	県道63号線 下吉沢734付近	歩道がないところが通学路になっており、大型車も通る中、自動車との距離も近く危険。	路面表示の敷設(ドットライン)	平塚土木事務所	対策済		速度抑制対策としてドットラインを施工
20	吉沢小	②	めぐみが丘1丁目4番地付近	側溝蓋が浮いているところがあり危険	側溝の修繕	道路管理課	対策済		
【横内小学校】									
21	横内小	①	横内2772-14付近	下島方面から左折し、スピードを出した車が抜け道として通ることが多い。	グリーンベルトの敷設	道路管理課	対策予定(実施に向け検討中)	令和6年度以降完了予定	
【八幡小学校】									
22	八幡小	①	東八幡4丁目19付近	車が左折する際に、児童に気付かず進行してくることがある。	一時停止線の移設	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	
23	八幡小	②	東八幡1丁目13付近	道路の劣化による段差ができていたため、児童が躓いたり、端を歩かず、車道側に出すぎてしまう。	道路の補修	道路管理課	対策済		
24	八幡小	③	西八幡1丁目6、7付近	西側のミラーの画面が凹んでいるため見づらい、また道に傾斜があり、北方向からくる車が確認しづらい。車側からも見えにくい。	ミラーの補修	道路管理課	対策済		
【松延小学校】									
25	松延小	①	河内102付近の十字路	見通しが悪く、車等と児童の接触の可能性があり危険である。	横断歩道と標識の補修 文マークの敷設	平塚警察署 道路管理課	対策予定(実施に向け検討中)	令和6年度以降完了予定	
【浜岳中学校】									
26	浜岳中	①	桃浜町34(桃浜公園前交差点)	自転車が脇道から信号無視をして交差点に進入してくることが多い。	停止線の補修	平塚警察署	対策済		
【神田中学校】									
27	神田中	①	田村4丁目22~4丁目12(神田中学校南側の十字路)	神田中学校の北の道路を南北に横断して通学する生徒が多い。	横断歩道と一時停止線の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	令和5年度中完了予定	令和6年2月9日まで
28	神田中	②	田村4丁目3~3丁目7(田村車庫南東側の十字路)	狭い道路から交差する広い道路を横断して渡る時、フェンスで両脇が遮られ見通しが悪い。	文マークの敷設 横断歩道標識の変更	平塚土木事務所 平塚警察署	対策済 対策予定(実施に向け検討中)	未定	文マーク、反射紙を敷設 上申済み
29	神田中	③	田村3丁目5~3(神田公民館北図書館のある十字路)	十字路横断にあたって、狭い道路同士なので、車のドライバーには歩行者が見えにくい。	横断歩道、停止線の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み
30	神田中	④	田村3丁目2(湘風高校の南東部の十字路)	大きな通りと交差しており交通量が多い。。	横断歩道、停止線の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み
31	神田中	⑤	大神947付近	合流地点に標識何もなく、大型工事車両などが行き来する。	横断歩道標識の変更	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み
【大住中学校】									
32	大住中	①	岡崎3763-1	横断歩道が消えかけている	横断歩道の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	未定	上申済み
【横内中学校】									
33	横内中	①	平塚市横内2328	マサイ自動車前の横断歩道は信号がなくて危ない	横断歩道の補修	平塚警察署	対策済		
【港こども園】									
34	港こども園	①	幸町18 月見公園北側	止まれマークの補修	止まれ文字の補修	平塚警察署	対策済		
35	港こども園	②	幸町4 幸町児童公園西側	止まれマークの補修	止まれ文字の補修	平塚警察署	対策済		